

Programme de cours 2021

Heure	Premier jour	Deuxième jour
08:00	Réception des participants (O&T)	Visite de l'usine (O&T)
08:15	Théorie: câbles et pose de câbles (O&T)	
08:30	Préparation des places de travail (O&T)	
08:45		
09:00	Pause café	
09:30	Accessoires BT	Jonction de transition triphasée MAKUW Rétractable à froid MAK Kit étanchéité câble PPb avec câble synthétique CablOmix MT
09:45	Extrémités thermorétractables, jonctions avec conducteur Cu- & Al	
10:00	JU, JKU, EKE	
10:15		
10:30	Extrémités enfilables MT	
10:45	AIN, AFN, AIS, AFS	
11:00	Utilisation des outils spécifiques	
11:15	Contacts à visser pour conducteur Cu et Al	
11:30		
11:45		
12:00	Repas de midi	
13:00	Extrémités rétractables à froid MT	Suite jonction de transition MT rétractable à froid
13:15	ITK, FTK	
13:30	Option: rétractable à chaud	
13:45	Monoi, Monoe	
14:00	Prise de courant, Interface A (250 A)	Jonction de transition monophasée MT
14:15	K200SR / K200LR	
14:30		
14:45	Prise de courant Interface C (630 A, 1250 A)	Jonction Moyenne Tension Rétractable à chaud Option: rétractable à chaud
15:00	K480TB, K800PB, 800SA	
15:15	K484TB, K804PB, K400TB	
15:30	K944TB, K440PB, 400SA	
15:45		
16:00	Prise de courant Interface B (400 A)	Rangement du local des cours (O&T)
16:15	Théorie: technique des accessoires (O&T)	Critique du cours (O&T)
16:30		Clôture
16:45	Critique journalière (O&T)	
18:00	Soirée en commun	